



NO	KOD/CODE	PARÇA ADI	NAME	ADET/PIECE	KUTU/BOX
1	2SANTO1KMD215715	AYAK	LEG	4	1
2	2SANO02SFY687803	SAG YAN TABLA	END PANEL -RIGHT	1	2
3	2SANO02SFY687804	SOL YAN TABLA	END PANEL -LEFT	1	2
4	2SANO02SFY687801	UST TABLA	TOP PANEL	1	2
5	2SANO02SFY687802	ALT TABLA	BOTTOM PANEL	1	2
6	2SANO02SFY687816	ARKALIK	BACK PANEL	1	2
7	2SANO01SFY666823	CEKMECE SAG YAN	DRAWER BOX RIGHT SIDE	5	3
8	2SANO01SFY666824	CEKMECE SOL YAN	DRAWER BOX LEFT SIDE	5	3
9	2SANO02SFY666823	CEKMECE ARKA KAYIT	DRAWER BOX BACK PANEL	5	3
10	2SANO02SFY666833	CEKMECE TABANI	DRAWER BASE	5	3
11	2SANO02SFY686828	CEKMECE KLAPASI	DRAWER FRONT	5	3
12	2SANO02SFY666807	ARA DESTEK KAYIT	MIDDLE SUPPORT PANEL	1	3



PLEASE RETAIN THE LABEL INFORMATION ON THE PACKAGES. DO NOT START ASSEMBLY IF THERE ARE ANY MISSING ITEMS IN THE PACKAGE.
THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED DURING THE ASSEMBLY PROCESS AND LATER ON DUE TO THE MISUSE OF BUYERS.
KOLİ ÜZERİNDEKİ ETİKET BİLGİLERİNİ SAKLAYINIZ.KOLİ İÇERİSİNDE EKSİK PARÇA VARSA, LÜTFEN MONTAJA BAŞLAMAYINIZ.
MONTAJ ESNASINDA VE DAHA SONRA KULLANICI HATALARINDAN DOĞACAK HASARLARDA ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU DEĞİLDİR.

