




NO	KOD/CODE	PARÇA ADI	NAME	ADET/PIECE	KUTU/BOX
1	2SANO22KSA215717	ORTA AYAK	MIDDLE LEG	2	1
2	2SANO22KSA215727	YAN AYAK	SIDE LEG	2	1
3	2SANO22KSA000548	YAN TRAVERS SAG	RIGHT TRAVERSE	1	2
4	2SANO22KSA000549	YAN TRAVERS SOL	LEFT TRAVERSE	1	2
5	2SANO22KSA000546	AYAKUCU	BED TOE	1	2
6	2SANO22KSA666850	YATAK ALTI BUYUK SUNTALAM	CHIP PANEL BIG	2	3
7	2SANO22KSA666851	YATAK ALTI KUCUK SUNTALAM	CHIP PANEL SMALL	1	3
8	2SANO22KSA215710	CERCEVE SAG	RIGHT FRAME	1	4
9	2SANO22KSA215720	CERCEVE SOL	LEFT FRAME	1	4






PLEASE RETAIN THE LABEL INFORMATION ON THE PACKAGES. DO NOT START ASSEMBLY IF THERE ARE ANY MISSING ITEMS IN THE PACKAGE.
THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED DURING THE ASSEMBLY PROCESS AND LATER ON DUE TO THE MISUSE OF BUYERS.
KOLI ÜZERİNDEKİ ETİKET BİLGİLERİNİ SAKLAYINIZ.KOLI İÇERİSİNDE EKSIK PARÇA VARSA, LÜTFEN MONTAJA BAŞLAMAYINIZ.
MONTAJ ESNASINDA VE DAHA SONRA KULLANICI HATALARINDAN DOĞACAK HASARLARDA ÜRETİCİ FIRMA SORUMLU DEĞİLDİR.




444 6 999
Toll-free information line only
for domestic calls-Türkiye





4



5

